


调整触摸屏

触摸屏校准步骤如下：（如果触摸屏位置偏差很大，须接鼠标操作）


1. 进入操作界面后先点击右上角 X 关闭程序
2. 单击桌面上 TouchKit 进入触摸屏调整程序




3. 单击 Tool 标签, 出现 4 个按键: "4Pts Cal" "Clear Parameter" "25Pts Cal" "Draw Test" 分别表示 "4 点校准", "清除参数", "25 点校准", "测试"。




4. 一般先点 "Clear Parameter" 清除参数, 然后自动进入 4 点校准界面。屏幕会在四个角上依次会出现一个加号圆, 用手点它不放直到此圆消失及另一个圆出现。点完 4 个圆后, 4 点校准结束, 此时触摸屏大致准确。



5. 再点“25Pts Cal”进行精细校准，校准步骤同4点校准。检测完25点后会在 Linearization（线性化）区域出显示校准结果。



如果校准结果如上图所示整齐，表示校准成功。



如果校准结果如上图所示杂乱无章，表示校准失败，请重新从第4步开始校准。

6. 最后可按“Draw Test”进行测试，看看是否校准准确。如果仍有偏差，再进行一次25点校准。